


155) 3.5mm オーディオミニジャック

iPhone 8以降やiPad Air・Pro 3rd Generation以降、3.5mm オーディオミニジャックが無くなっている



解決策

- 1) Bluetooth 対応のWireless イヤホン・スピーカーを接続
- 2) Lightning か USB-Cから3.5mm オーディオジャックアダプターを充電ポートに接続
- 3) Lightning か USB-Cのコネクターのヘッドホン・イヤホンを充電ポートに接続

